

## CLEANACID AP

	<p><b>Описание</b></p>
	<p>Порошкообразное средство для удаления накипи.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для удаления накипи в паровых котлах, в промышленных машинах на кухнях столовых, ресторанов и гостиниц (парогенераторы, водяные бани, посудомоечные машины). Для удаления накипи на стеклах стиральных машин и других кислотоустойчивых изделиях.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p><i>Для паровых котлов:</i> в соответствии с инструкциями производителя. <i>Другие машины:</i> положить в машину порошок из расчета 20 - 30 г средства на 1 л воды при температуре 50 – 70°C, запустить несколько раз в закрытом цикле, далее промыть большим количеством чистой воды.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Продукт не предназначен для эмалированных поверхностей, мрамора, травертина, известняка. Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p><b>Уровень pH, (конц.)</b></p>	<p>10% раствор: 1,4.</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>минеральная кислота, ингибиторы коррозии.</p>

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**