


## CLEANACID F

	<p><b>Описание</b></p> <p>Жидкое быстродействующее средство для удаления накипи в посудомоечных машинах.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для удаления накипи в паровых котлах, в промышленных машинах на кухнях столовых, ресторанов и гостиниц (парогенераторы, водяные бани, посудомоечные машины). Для удаления накипи на стеклах стиральных машин и других кислотоустойчивых изделиях.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p><i>Для паровых котлов:</i> в соответствии с инструкциями производителя. <i>Другие машины:</i> разбавить водой до 20 - 50% раствора. Для очистки нагревательных теннов и форсунок в посудомоечных машинах следует прогнать раствор 2-3 раза подряд в закрытом цикле.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Продукт не предназначен для эмалированных поверхностей, мрамора, травертина, известняка. Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p><b>Уровень pH, (конц.)</b></p>	<p>0,5</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>фосфорная кислота, ингибиторы коррозии.</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании